



Grup **Eina**

**Soluciones Técnicas
para los profesionales
del aftermarket**



Soluciones Técnicas

Por la innovación, la competitividad y la eficiencia de los actores del aftermarket de la automoción.



Su experto en tecnología
de la automoción
desde 2004

Investigar, interpretar y convertir las nuevas tecnologías en herramientas y servicios técnicos accesibles, comprensibles y útiles para los profesionales del sector, es nuestro principal objetivo.



Soluciones Técnicas



Siempre acompañando al taller para que sean capaces de afrontar los retos tecnológicos con éxito, para hacerles más fácil su día a día, y para consolidar su futuro en el sector.

Nos basamos:

En más de 15 años de experiencia y especialización en el sector de la automoción.

En la realidad de los talleres, obtenida de la actividad diaria de nuestro call center.

En las nuevas tecnologías de la automoción

En las tendencias del sector



Soluciones Técnicas

La realidad del taller es nuestra materia prima y nuestra fuente de inspiración.



Averías reales transformadas en boletines técnicos estructurados por códigos de error, síntomas, causas y soluciones paso a paso verificadas.



Reparación, clonación y alquiler de unidades de control electrónicas.
Solo en España.



Formación presencial práctica basada en el diagnóstico y la reparación de averías generadas en nuestros vehículos de formación, y formación en ventas y gestión del taller.



Formación continua online técnica y en ventas y gestión del taller, para mantenerse al día y seguir mejorando.



De mecánico a mecánico, por teléfono u online, facilitamos al taller información técnica, y le asesoramos en la diagnosis y reparación de averías. Mediante franquicia.




Las herramientas digitales para que el taller tenga más visibilidad online y capte más clientes. Solo en España.

Soluciones Técnicas



Potencie sus ventas potenciando las suyas!



Grup **Eina**

**BBDD
Averías
Solucionadas**



www.einavts.com

Convertimos averías reales en soluciones verificadas. Analizamos y verificamos las averías reales del taller y las transformamos en boletines técnicos estructurados en códigos de error, síntomas, causas y soluciones paso a paso con imágenes ilustrativas.

Compartimos nuestros 15 años de experiencia y especialización de nuestro call center.



BBDD de averías reales
solucionadas



Una herramienta esencial para el día a día del taller.

100+ marcas afectadas	14.000+ suscriptores
1.800+ modelos afectados	2.5M+ búsquedas/año
12.400+ versiones afectadas	

**BBDD
Averías
Solucionadas**



Base de datos con
referencias TecDoc



Basada en protocolos
específicos desarrollados
internamente



Incrustable o
personalizable através
de Web service y Api



Creación de una web
con dominio propio

BBDD
Averías
Solucionadas



Motor de búsqueda intuitivo con múltiples campos dar más rápidamente con el caso.


Ej. Ruido metálico,
falta potencia, aceite
con combustible...

Ej. P0407, P0121,
U1410

Listas desplegables
para mayor rapidez

BBDD
Averías
Solucionadas

Personalización con la imagen corporativa
y dominio propio, con todos los contenidos
o específicos



AFFECTED VEHICLES
MAKE CITROËN
MODEL C4 II (B77)
VERSION 1.2 THP 110 HNZ (EBSDT) 81KW 110CV 1192 Cms3

SYMPTOMS
P16A1 - Transmission oil pressure sensor. Low oil pressure.
P16A6 - Correlation of the transmission oil pressure sensor/barometric pressure sensor. Low oil pressure.
Fault codes recorded in the engine control unit. The vehicle displays one or several of the above-mentioned fault codes.
Engine oil pressure warning light ON.

CAUSE/S
The timing belt has broken and has damaged all the components of the timing assembly. There is a buildup of metal shavings in the oil circuit.

SOLUTION
Repair procedure:
- Read the fault codes recorded in the engine control unit using the diagnostic tool.
- Confirm that one or several of the fault codes that appear in the field symptoms of this bulletin are displayed.
- Confirm that the symptoms that appear in the field symptoms of this bulletin are reproduced.
- Drain the engine oil.
- Remove the lower engine oil pump.
- Check if the filter of the oil pump is partially or totally clogged, clean the oil pump filter if necessary.
- Remove the vacuum pump if the oil pump filter is partially or totally clogged and check the condition of the vacuum pump oil filter.



ACTIA®

LA PRINCIPALE BASE DE DONNÉES DE PANNES SOLUTIONNÉES
Des milliers de solutions, plus de 90 marques concernées, plus de 1500 modèles concernés, plus de 11000 versions affectées.

ÉPARGNEZ JUSQU'À 50% DE TEMPS DANS LA RECHERCHE DE SOLUTIONS DE PANNES COMPLIQUÉES.

L'ÉQUIPE TECHNIQUE AJOUTE DE NOUVELLES SOLUTIONS À LA PLATE-FORME TOUTS LES JOURS.

NOS SOLUTIONS SONT COMPRÉHENSIBLES POUR TOUS. LES SOLUTIONS INCORPorent ET SUIVENT UNE LOGIQUE DE: CODE ERREUR, SYMPTÔME, CAUSE ET SOLUTION.

BBDD
Averías
Solucionadas

Septiembre
2019

15.000
SUSCRIPTORES

Diciembre
2019

850.000 casos

+1,6 M
BÚSQUEDAS

950.000 cases

**BBDD
Averías
Solucionadas**



Para que los profesionales del taller puedan reparar vehículos más rápidamente, y así poder reparar más vehículos.

Para que los proveedores puedan vender más.

Soluciones Técnicas



Apoyará los profesionales del taller para que sean capaces de diagnosticar, reparar y realizar mantenimientos mejor y más rápido.

Potenciará los beneficios del taller y consolidará su futuro.

Fortalecerá su confianza, fidelidad y compromiso con los objetivos acordados.

Aumentando la productividad del taller, aumentará sus propias ventas.

Proporcionamos las mejores soluciones al taller para expandir su propio negocio.





Grup **Eina**

Gracias por su atención.
sales@grupeina.com

